


GIUNTO IN CAVA L180 M8

H0750	GIUNTO IN CAVA L180 M8
MATERIALE	acciaio zincato
NOTE IMPIEGO	inserire un giunto in almeno due cave adiacenti per ottenere l'allineamento dei profilati inserire un giunto in tutte le cave libere per garantire la rigidità alla struttura

**IMPIEGO**